

## 旧市原ショッピングスクエアビル(旧住友ビル)の耐震診断結果について

### ①旧イトーヨーカドー市原店棟

解析方向	階	加力方向	I s 値	解析方向	階	加力方向	I s 値
X	6	左	1.218	Y	6	左	1.778
		右	1.218			右	1.778
	5	左	0.637		5	左	0.790
		右	0.643			右	0.790
	4	左	0.667		4	左	0.712
		右	0.667			右	0.703
	3	左	0.781		3	左	0.788
		右	0.774			右	0.765
	2	左	0.664		2	左	0.640
		右	0.667			右	0.639
	1	左	0.587		1	左	0.592
		右	0.580			右	0.589

※ 平成 23 年 12 月、住友 3 社から提出された耐震診断表から抜粋。

[注意] 1 階部分 X 方向：耐震壁確認後の再検証結果

※ X 方向とは東西、Y 方向とは南北。

### ②旧アイモール棟

解析方向	階	加力方向	I s 値	解析方向	階	加力方向	I s 値
X	3	左	2.294	Y	3	左	2.205
		右	2.210			右	2.205
	2	左	0.618		2	左	0.342
		右	0.628			右	0.351
	1	左	0.755		1	左	0.380
		右	0.583			右	0.385

※ 平成 23 年 12 月、住友 3 社から提出された耐震診断表から抜粋。

※ X 方向とは東西、Y 方向とは南北。

※ 耐震力の低い 4 箇所については、柱と壁を切り離す工法を用いた耐震改修での対応が可能であることを確認しております。