

《資料 4》旧市原市ショッピングスクエアビルの耐震診断結果について

①旧イトーヨーカドー市原店棟

解析方向	階	加力方向	I s 値	解析方向	階	加力方向	I s 値
X	6	左	1.218	Y	6	左	1.778
		右	1.218			右	1.778
	5	左	0.637		5	左	0.790
		右	0.643			右	0.790
	4	左	0.667		4	左	0.712
		右	0.667			右	0.703
	3	左	0.781		3	左	0.788
		右	0.774			右	0.765
	2	左	0.664		2	左	0.640
		右	0.667			右	0.639
	1	左	0.587		1	左	0.592
		右	0.580			右	0.589

※ 平成 23 年 12 月、住友 3 社から提出された耐震診断表から抜粋。

〔注意〕 1 階部分 X 方向：耐震壁確認後の再検証結果

※ X 方向とは東西、Y 方向とは南北。

②旧アイモール棟

解析方向	階	加力方向	I s 値	解析方向	階	加力方向	I s 値
X	3	左	2.294	Y	3	左	2.205
		右	2.210			右	2.205
	2	左	0.618		2	左	0.342
		右	0.628			右	0.351
	1	左	0.755		1	左	0.380
		右	0.583			右	0.385

※ 平成 23 年 12 月、住友 3 社から提出された耐震診断表から抜粋。

※ X 方向とは東西、Y 方向とは南北。